

Уход за паркетом

MAGIC OIL CARE

Уход за паркетными полами, обработанными импрегнирующим маслом линии MAGIC OIL.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА :

В составе MAGIC OIL CARE есть восковые компоненты, позволяющие достигнуть восстанавливающего и противоскользящего действия. Такой эффект обеспечивает длительную защиту. Интервалы между генеральной чисткой и дополнительным нанесением слоя масла увеличиваются.

Советы по уходу:

Для того чтобы увеличить срок службы пропитанного маслом паркетного пола, необходимо, чтобы регулярную, профессиональную генеральную чистку и дополнительное нанесение восстанавливающего масла проводил специалист. Точные инструкции по уходу и другую информацию Вы получите у своего укладчика паркета.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Средство для ухода для регулярного применения на всех паркетных полах, обработанных импрегнирующим маслом линии PALLMANN MAGIC OIL (ORIGINAL, ERGO, SPA)



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА :

- ▶ восстанавливающее действие, дополнительная защита от проникновения влаги
- ▶ За счет добавок воска усиливает грязеотталкивающий эффект

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Вид упаковки:	Пластмассовая канистра
Расфасовка:	0,75 и 5 литров
Гарант. срок хранения:	не менее 24 месяцев
Цвет:	
Расход:	Последующая очистка: ок. 250 мл/5 литров воды или использование без разбавления*
Температура при работе:	При температуре 18 - 25°C и относительной влажности воздуха 35-65%
Готовность для прохода:	сразу после высыхания

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

Очистить пол от грязи и пыли с помощью швабры PALLMANN WISCHMOPP, волосяной щетки или пылесоса. При сильном загрязнении поверхности необходимо провести генеральную чистку.

ПОРЯДОК РАБОТЫ:

1. Проводить последующую очистку с помощью очистителя PALLMANN NEUTRALREINIGER/CLEAN (актуальные технические характеристики смотрите на сайте www.pallmann.net). Дать просохнуть мин. 15 минут
2. Перед применением канистру необходимо довести до рекомендованной комнатной температуры (20°C) и тщательно встряхнуть.
3. Ок. 250 мл PALLMANN MAGIC OIL CARE разбавить 5 литрами воды. При сильном загрязнении или посерении повысить концентрацию, при необходимости, использовать без разбавления. С помощью швабры PALLMANN WISCHMOPP влажной (не мокрой) тряпкой провести по направлению работы (волокон древесины) и дать высохнуть.
4. После высыхания (ок. 1 часа) разрешаются нагрузки на поверхность.
5. После использования очистить инструменты водой.
6. Точные циклы очистки и ухода смотрите в соответствующей инструкции по уходу.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЕ:

- ▶ Оптимальная температура при работе 18-25°C, относительная влажность >35% и < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- ▶ Оригинальные упаковки в сухом помещении можно хранить не менее 24 месяцев. Защищать от мороза и температур выше 40°C.
- ▶ Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой.
- ▶ При использовании наших средств по уходу, прежде всего, на паркете, покрытым маслом в заводских условиях, в редких случаях возможно появление различий между системами, что отражается в ухудшении оптики или снижении адгезии. Поэтому мы рекомендуем предварительно провести укладку небольшого образца поверхности для проверки на совместимость.
- ▶ Пятна и полосы можно удалять с помощью очистителя PALLMANN NEUTRALREINIGER с применением салфетки или не царапающего белого пада PALLMANN REINIGUNGSPAD WEISS/ CLEANING PAD WHITE.
- ▶ Нанесение MAGIC OIL CARE на MAGIC OIL ERGO делает матовую поверхность более глянцевой и дополнительно закрывает поры.
- ▶ Уход за свежеложенными поверхностями можно осуществлять только после достижения окончательной прочности с помощью PALLMANN MAGIC OIL CARE.
- ▶ Регулярный уход с помощью средства PALLMANN MAGIC OIL CARE улучшает оптику поверхности и увеличивает срок эксплуатации пропитанной маслом или воском поверхности. Действуют и рекомендованы к соблюдению следующие нормы и технические описания: DIN 18356 "Работы по устройству паркетных полов и деревянной брусчатки".

ОХРАНА ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

не воспламеняющийся. При обработке рекомендуется использовать защитный крем для кожи, а также обеспечить достаточную вентиляцию рабочих помещений.

УСТРАНЕНИЕ ОТХОДОВ:

Не допускать попадания в канализацию, водоемы или почву. Промойте опорожненные контейнеры небольшим количеством воды и утилизируйте их как подлежащие переработке в соответствии с местными нормативами. Сбор и повторное использование промывочной воды и остатков продуктов. При необходимости утилизируйте контейнеры с остаточным содержимым и остатками продукта как опасные отходы.